CIRCULAR A LOS SERVICIOS TËCNICOS DE LÍNEA BLANCA.

Asunto: Bisagras Side by Side.
Modelo: RN-331NPT, RN-43NPT, RN-45FNPT, FN-651NWS, FPN-Q19DAVS, FRN-X22B5VS
Fecha: Mayo 2014

SÍNTOMA: Se cambia desde fábrica la tonalidad del inox de las puertas

PROBLEMA: Al cambiar el tono de la puerta si se pide la puerta de recambios con el tono inadecuado, la puerta de recambio no coincide con la original del aparato, creando molestias al usuario y desplazamientos.

SOLUCIÓN: Revisar bien el número de serie como os indico a continuación.

ACCIÓN:

A partir de ahora, para hacer pedidos de recambios de puertas a partir de ahora para los siguientes modelos solamente.

Os adjunto información de interés para los técnicos y para hacer pedidos:

Se cambia la tonalidad de color inox en los siguientes modelos y a partir de los siguientes nº de serie :

RN-331NPT Nº SERIE: KE142EXXXXXXXX ,KE143EXXXXXXXX, KE144EXXXXXXXX, ETC… Los anteriores seguirán con la tonalidad antigua, por ejemplo: KE141EXXXXXXXX , KE13ZEXXXXXXXX, KE13YEXXXXXXXX, ETC…

RN-43NPT Nº SERIE: KE142EXXXXXXXX, KE143EXXXXXXXX, KE144EXXXXXXXX, ETC… Los anteriores seguirán con la tonalidad antigua, por ejemplo: KE141EXXXXXXXX , KE13ZEXXXXXXXX, KE13YEXXXXXXXX, ETC…

RN-45FNPT Nº SERIE: KE142EXXXXXXXX, KE143EXXXXXXXX, KE144EXXXXXXXX, ETC… Los anteriores seguirán con la tonalidad antigua, por ejemplo: KE141EXXXXXXXX , KE13ZEXXXXXXXX, KE13YEXXXXXXXX, ETC…

FN-651NWS Nº SERIE: KE142EXXXXXXXX, KE143EXXXXXXXX, KE144EXXXXXXXX, ETC… Los anteriores seguirán con la tonalidad antigua, por ejemplo: KE141EXXXXXXXX , KE13ZEXXXXXXXX, KE13YEXXXXXXXX, ETC…

FPN-Q19DAVS Nº SERIE: KE142EXXXXXXXX, KE143EXXXXXXXX, KE144EXXXXXXXX, ETC… Los anteriores seguirán con la tonalidad antigua, por ejemplo: KE141E5XXXXXXX , KE13ZEXXXXXXXX, KE13YEXXXXXXXX, ETC…

FRN-X22B5VS Nº SERIE: KE142EXXXXXXXX, KE143EXXXXXXXX, KE144EXXXXXXXX, ETC… Los anteriores seguirán con la tonalidad antigua, por ejemplo: KE141E5XXXXXXX , KE13ZEXXXXXXXX, KE13YEXXXXXXXX, ETC…

Os pongo unas tablas con los códigos nuevos y otra con los códigos viejos.

Nuevas REFERENCIAS:

RN-331NPT	30100B9YS0MSG3P	R
	30100B9XG0MSG3P	F
RN-43NPT	30100C3G50MSG3P	R
	30100B9YT0MSG3P	F
RN-45FNPT	30100A5270MSG3P	R
	30100A4YB0MSG3P	F
FN-651NT	300009C8Z1MSG3P	R
	30100B53G0MSG3P	F
FRN-X22B5VS	30100A4KE0MSG3P	R
	30100A4HE0MSG3P	F
FPN-Q19DAVS	30100CAK15MSG3P	R
	30100CAJ15MSG3P	F

Anteriores:

RN-331NPT	30100B9Y50TSH5L	R
	30100B9X40TSH5L	F
RN-43NPT	30100C3G40TSH1P	R
	30100B9XD0TSH1P	F
RN-45FNPT	30100A5210TSH5L	R
	30100A4Y60TSH5L	F
FN-651NT	300009C820MWG4C	R
	30100B5300MWG4C	F
FRN-X22B5VS	30100A4K10TSH5L	R
	30100A4H10TSH5L	F
FPN-Q19DAVS	30100CAK10TSH5L	R
	30100CAJ30TSH5L	F

Tener en cuenta que ahora os empezarán a incrementar el cambio de las puertas de tono nuevo y el antiguo tenderá a ir a la baja.

NOTA: INDISPENSABLE ANTES DE PEDIR UNA PUERTA DE ESTOS MODELOS MIRAR EL Nº DE SERIE.